Montážny predpis

Montáž 3+ vypenenie stredovej roviny

Cieľom tohto montážneho predpisu je zabezpečiť dostatočné a kvalitné vypenenie pripájacej špáry pri montáži 3+.

Autor:	Prinke Michal	číslo montážneho predpisu:	**MP-013-v01-10**
Platnosť od:	15.04.2010		
Určená pre:	Montážnici		

Text:

Z doterajších skúseností pri **montáži 3+** nám vyplynul nasledovný pracovný postup, ktorý má predchádzať nedostatočnému a nekvalitnému vyplneniu pripájacej špáry KALYPSO okien a dverí.

Pri montáži 3+ s použitím pások CX exteriér a CX interiér, alebo pásky WINFLEX Vario (rovné ostenie) postupujte po celom obvode nasledovne:

1. nalepte pásky za pomocou samolepky na rámy okien a dverí
2. do pripraveného stavebného otvoru osaďte výrobok do vodováhy, ukotvite ho podľa požiadaviek výrobcu
3. nalepte na exteriérové ostenia paropriepustnú pásku CX exteriér, alebo WINFLEX Vario
4. po zaschnutí lepidla v spoji páska ostenie, vyplňte po celom obvode stredovú rovinu pripájacej špáry PU PENOU tak, aby ste vyplnili **celý priestor pripájacej špáry**
5. po úplnom zatvrdnutí PU PENY orežte prebytočnú penu, skontrolujte kvalitu vypenenia pripájacej špáry (v prípade potreby doplňte chýbajúce časti pripájacej špáry PU PENOU)
6. vytiahnite vymedzovacie kliny z pripájacej špáry, dolepte exteriérové pásky na časti po klinoch, po zaschnutí lepidla v spoji páska ostenie, vyplňte časti po klinoch PU PENOU
7. nalepte na ostenie paronepriepustnú pásku CX interiér, alebo WINFLEX Vario
8. skontrolujte prilepenie pások v exteriéry a interiéry po celom obvode pripájacej špáry

Pri montáži 3+ s použitím KOMPRI pások exteriér a CX interiér (zalomené ostenie) postupujte po celom obvode nasledovne:

1. nalepte pásky za pomocou samolepky na rámy okien a dverí
2. do pripraveného stavebného otvoru osaďte výrobok do vodováhy, ukotvite ho podľa požiadaviek výrobcu
3. po celom obvode vyplňte stredovú rovinu pripájacej špáry PU PENOU tak, aby ste vyplnili **celý priestor pripájacej špáry**
4. po úplnom zatvrdnutí PU PENY orežte prebytočnú penu, skontrolujte kvalitu vypenenia pripájacej špáry (v prípade potreby doplňte chýbajúce časti pripájacej špáry PU PENOU)
5. vytiahnite vymedzovacie kliny z pripájacej špáry, vyplňte časti po klinoch PU PENOU
6. nalepte na ostenie paronepriepustnú pásku CX interiér
7. skontrolujte prilepenie pásky v interiéry po celom obvode pripájacej špáry a vy expandovanie exteriérovej KOMPRI pásky v priestore ostenie rám okna , dverí

Dodržaním tohto pracovného postupu, predídeme nedostatkom vo vypenení pripájacej špáry a vieme dostatočne skontrolovať kvalitu použitej PU PENY.

Schválené:

riaditeľ	VR	Smernice a postupy
Selčan Braňo	Bereš Peter	Gulyáš Martin

Dátum a miesto:	v Bratislave, 15. 04. 2010	Strana:	1/1